



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-TR.AB29.B.09618

Серия RU № 0412621

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ЛСМ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОНСАЛТИНГ". 121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 4. Телефон (495) 9846339, факс (495) 9846339, адрес электронной почты sert@lcmg.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB29 выдан 24.08.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ "MAYSAN MANDO OTOMOTIV PARCALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI". Место нахождения и фактический адрес: Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cad. No: 26, 16159, Bursa, Turkey, Турция. Телефон +90 (224) 243 13 50, факс +90 (224) 43 59 02, адрес электронной почты info@maysanmando.com.tr.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "MAYSAN MANDO OTOMOTIV PARCALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI". Место нахождения и фактический адрес: Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cad. No: 26, 16159, Bursa, Turkey, Турция.

ПРОДУКЦИЯ Компоненты транспортных средств: амортизаторы подвески, торговых марок "Maysan Mando", "Forcetech", "Maysan Halla", "Maysan", "Mando", артикулы: согласно приложений (бланки №№ 0283407 - 0283418). Продукция изготовлена согласно Директиве 2007/46/ЕС. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8708 80 350 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний: № 115/Н-01.06/16 от 01.06.2016 года. Испытательная лаборатория «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг», аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21AB61 от 02.06.2011 года по 02.06.2016 года. Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO/TS 16949:2009 № 44 111 070901 от 2016-05-09 года, выдан Certification body at TÜV NORD CERT GmbH.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции согласно технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.06.2016 ПО 01.06.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

В.И. Спивак
(инициалы, фамилия)

П.В. Малышкин
(инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opticon.ru (лицензия № 05-05-09/003 Ф-Ю РФ) тел. (495) 726 4742 Москва 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-TR.AB29.B.09618

Серия RU № 0283408

Компоненты транспортных средств: амортизаторы подвески, торговых марок "Maysan Mando", "Forceteck", "Maysan Halla", "Maysan", "Mando", артикулы: C6289701 WSM;N6212509 B M;N6570646 F M;N6770512 P M;N6885515 P M;PN6531501P M;PS9830201RFM;Z6700013 D M C6289702 APY;N6212509 P M;N6570647 F M;N6770513 F M;N6885515 PAM;PN6531501RFM;PS9830201RWM;Z6700013 L M C6289702 BKM;N6212510 M M;N6570649 F M;N6770513 P M;N6885515 WIM;PN6531502KAM;PS9830305F M;Z6700013 LAM C6289702 IBM;N6212510 P M;N6570650 F M;N6770513 S M;N6885516 BKM;PN6531502M M;PS9830305FGM;Z6700013 P M C6289702 L M;N6212513 P M;N6570651 F M;N6770514 F M;N6885516 BSM;PN6531502P M;PS9830305S M;Z6700013 PAM C6289702 P M;N6212514 B M;N6570651 P M;N6770514 P M;N6885516 F M;PN6531502RFM;PS9830305SGM;Z6700013 V M C6289702 PAM;N6212514 P M;N6570653 F M;N6770515 F M;N6885516 P M;PN6532102P M;PS9830307M M;Z6700014 BKM C6289702 T M;N6212516 B M;N6570655 F M;N6770515 P M;N6885516 PAM;PN6532104M M;PS9830309F M;Z6700014 P M C6289702 V M;N6212516 M M;N6570658 F M;N6770515 S M;N6885516 PSM;PN6532104P M;PS9830309FGM;Z6700015 P M C6289702 WSM;N6212516 P M;N6570659 F M;N6770516 F M;N6885516 SRM;PN6591745G M;PS9830309S M;Z6700016 BKM C6289703 L M;N6212516 RFM;N6570661 F M;N6770516 P M;N6885516 U M;PN6591745I M;PS9830309SGM;Z6700016 L M C6289703 P M;N6212518 B M;N6570701 BSM;N6770516 S M;N6885516 V M;PN6591745P M;PS9830601A M;Z6700016 P M C6289703 PAM;N6212518 P M;N6570701 P M;N6770517 F M;N6885516 WIM;PN6591747G M;PS9830601BLM;Z6700016 T M C6289703 SRM;N6212520 P M;N6570701 S M;N6770517 P M;N6885517 APY;PN6591747I M;PS9830601M M;Z6700017 P M C6289703 U M;N6214301 P M;N6570702 BSM;N6770517 S M;N6885517 BSM;PN6591747P M;PS9830601P M;Z6700018 P M C6289703 WSM;N6214304 P M;N6570702 F M;N6770518 F M;N6885517 CIM;PN6591751C M;PS9830619M M;Z6700018 T M C6289705 D M;N6214802 B M;N6570702 M M;N6770518 P M;N6885517 F M;PN6591751G M;PS9830619MLM;Z6700021 P M C6289705 P M;N6214802 P M;N6570702 P M;N6770518 S M;N6885517 IBM;PN6591751I M;PS9830619PFM;Z6700022 E M C6289705 PAM;N6215202 B M;N6570702 S M;N6770519 F M;N6885517 L M;PN6591751P M;PS9830619RFM;Z6700022 L M C6289705 SRM;N6215202 P M;N6570703 F M;N6770519 P M;N6885517 P M;PN7210200M M;PS9830627M M;Z6700022 LAM C6289705 WSM;N6215204 P M;N6570703 M M;N6770519 S M;N6885517 PAM;PN7210302M M;PS9830627PFM;Z6700022 LBM C6289706 P M;N6215702 B M;N6570703 P M;N6770520 F M;N6885517 SRM;PN7210304M M;PS9830653BLM;Z6700022 P M C6289706 SRM;N6215702 M M;N6570703 S M;N6770521 F M;N6885517 WIM;PN7210304P M;PS9830653M M;Z6700023 E M C6289706 U M;N6215702 P M;N6570705 P M;N6770521 P M;N6885518 APY;PN7210306F M;PS9830653P M;Z6700023 L M C6289707 P M;N6216202 B M;N6570705 PAM;N6770521 S M;N6885518 IBM;PN7210306M M;PS9830653PFM;Z6700023 LAM C6289707 PAM;N6216202 P M;N6570705 S M;N6770522 F M;N6885518 L M;PN7210306MDM;PS9830653RFM;Z6700023 P M C6289707 SRM;N6217401 CMM;N6570706 F M;N6770523 F M;N6885518 P M;PN7210306MTM;PS9830655M M;Z6700024 CIM C6289707 U M;N6217401 M M;N6570706 I M;N6770523 P M;N6885518 PAM;PN7210306S M;PS9830655MLM;Z6700024 C2M C6289707 WSM;N6217401 P M;N6570706 P M;N6770523 S M;N6885518 PSM;PN7210310MTM;PS9830655P M;Z6700024 L M C6289709 P M;N6217402 B M;N6570706 PAM;N6770602 F M;N6885518 TDM;PN7210606M M;PS9830655PFM;Z6700024 LAM C6292600 P M;N6217402 CMM;N6570706 S M;N6770604 F M;N6885518 WIM;PN7210608M M;PS9831101M M;Z6700024 LBM C6317402 B M;N6217402 M M;N6570706 U M;N6770606 F M;N6885519 APY;PN7212502II M;PS9832101BLM;Z6700024 P M C6317402 CMM;N6217402 P M;N6570707 F M;N6770608 F M;N6885519 BSM;PN7212502M M;PS9832101M M;Z6700025 CIM C6317402 M M;N6217403 B M;N6570707 P M;N6770610 F M;N6885519 CIM;PN7212502MDM;PS9832101P M;Z6700025 E M C6317402 P M;N6217403 P M;N6570707 S M;N6770612 F M;N6885519 C2M;PN7212502RFM;PS9832101RFM;Z6700025 L M C6510301 M M;N6217404 M M;N6570708 F M;N6770614 F M;N6885519 C3M;PN7212504M M;PS9832101RWM;Z6700025 LAM C6510301 M1M;N6217404 MAM;N6570708 S M;N6770614 S M;N6885519 L M;PN7212505M M;PY6270602P M;Z6700025 LDM C6510301 P M;N6217405 M M;N6570709 F M;N6770616 F M;N6885519 LAM;PN7212506M M;PY6270602P M;Z6700025 M1M C6510301 S M;N6217405 MAM;N6570710 F M;N6770619 F M;N6885519 P M;PN7212508M M;PY6270602S M;Z6700025 P M C6510301 T M;N6218301 B M;N6570711 F M;N6770703 F M;N6885519 TDM;PN7213706M M;PY6270603F M;Z6700025 PAM C6510303 P M;N6218301 P M;N6570711 P M;N6771102 D M;N6885519 WIM;PN7213706RIM;PY6270603FFM;Z6700025 T M C6510303 SWM;N6218302 B M;N6570713 APY;N6771102 F M;N6885520 BSM;PN7213706RWM;PY6270603P M;Z6700026 L M C6552101 F M;N6218302 P M;N6570713 BSM;N6771102 P M;N6885520 CIM;PN7215300M M;PY6270603SFM;Z6700026 P M C6552101 M M;N6218601 P M;N6570713 P M;N6771102 PSM;N6885520 C2M;PN7215300MAM;PY6270604F M;Z6700026 T M C6552101 P M;N6219004 M M;N6570713 PAM;N6771102 S M;N6885520 L M;PN7215300MDM;PY6270604P M;Z6700026 U M C6552101 S M;N6219004 P M;N6570713 U M;N6771102 U M;N6885520 P M;PN7215300MTM;PY6270604S M;Z6700031 P M C6552101 T M;N6219306 M M;N6570805 P M;N6771102 WIM;N6885520 PSM;PN7215300P M;PY6270606F M;Z6700031 T M C6552109 F M;N6219306 P M;N6570805 PAM;N6771103 BSM;N6885520 SRM;PN7215300RFM;PY6270606P M;Z6700032 L M C6552109 M M;N6219317 M M;N6570807 F M;N6771103 P M;N6885520 U M;PN7215300RIM;PY6270606S M;Z6700032 P M; H5560601 F M;N6219317 P M;N6570807 P M;N6771120 BSM;N6885520 WIM;PN7215300RWM;PY6270608F M;Z6700032 T M H5560601 P M;N6219322 P M;N6570807 PAM;N6771120 M1M;N6885521 BSM;PN7215702M M;PY6270608P M;Z6700033 CIM H6201601 F M;N6219401 P M;N6571100 BSM;N6771120 P M;N6885521 CIM;PN7216602F M;PY6270608P M;Z6700033 L M H6201601 P M;N6219401 R M;N6571100 P M;N6771120 PAM;N6885521 C2M;PN7216602S M;PY6270608S M;Z6700033 P M H6201601 PAM;N6219702 B M;N6571100 RWM;N6771122 BSM;N6885521 L M;PN7216604F M;PY6270609F M;Z6700033 T M;



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

В.И. Спивак
(инициалы, фамилия)

П.В. Малышкин
(инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, лицензия № 05-05-03/003 ФНС РФ, тел. (495) 726-4742, Удсва. 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-TR.AB29.B.09618

Серия RU № 0283410

Компоненты транспортных средств: амортизаторы подвески, торговых марок "Maysan Mando", "Forcetech",

"Maysan Halla", "Maysan", "Mando", артикулы: H6251601 P M; N6230702 F M; N6571154 P M; N6771160 U M; N6885903 T

M; PN7310312MIM; PY7271102MDM; S9416679 W M; H6251605 F M; N6231601 P M; N6571155 P M; N6771160 U M; N6885903 U

M; PN7310312MDM; PY7271102P M; S9416681 W M;

H6251607 F M; N6231602 P M; N6571158 F M; N6771160 U M; N6885903 U M; PN7310312MIM; PY7271102PTM; N7216600 W M

H6270601 FGM; N6237001 M M; N6571160 F M; N6771160 WSM; N6885903 V M; PN7310312P M; PY7271103L M; PS9416607 W M

H6270601 P M; N6237001 O M; N6571162 F M; N6771162 F M; N6885904 APY; PN7310312RFM; PY7271103MDM; PS9416606 W M

H6270601 SGM; N6237001 P M; N6571164 F M; N6771162 P M; N6885904 L M; PN7310312RIM; PY7271103P M; S9417001 W M

H6270607 FFM; N6237002 M M; N6571166 F M; N6771162 PAM; N6885904 M M; PN7310312RWM; PY7271103PAM; S9417003 W M

H6270607 P M; N6237002 P M; N6571167 F M; N6771162 S M; N6885904 P M; PN7310314M M; PY7271103PSM; N7217000 W M

H6270607 SFM; N6237601 F M; N6571401 P M; N6771162 U M; N6885904 PAM; PN7310316FCM; PY7271103PTM; S9712107 W M

H6270609 FEM; N6237601 P M; N6571805 P M; N6771162 WIM; N6885904 PSM; PN7310316FGM; PY7271103SRM; PS9416653 W M

H6270609 P M; N6237602 F M; N6571805 PAM; N6771165 D M; N6885904 R M; PN7310316FRM; PY7271103U M; S9416605 W M

H6270609 SEM; N6237602 P M; N6571805 R M; N6771165 PAM; N6885904 SRM; PN7310316FSM; PY7271103WIM; PS9416659 W M

H6270613 FDM; N6237603 F M; N6572011 P M; N6771165 PSM; N6885904 T M; PN7310316M M; PY7271103WSM; S9416601 W M

H6270613 P M; N6237603 P M; N6572012 BSM; N6771165 RWM; N6885904 TDM; PN7310316SCM; PY7271104P M; S9216614 W M

H6270613 SDM; N6237604 F M; N6572012 D M; N6771165 WIM; N6885904 U M; PN7310316SGM; PY7271104WSM; S9216606 W M

H6270615 FEM; N6237604 P M; N6572012 P M; N6771166 P M; N6885904 V M; PN7310318F M; PY7271105P M; S9216610 W M

H6270615 P M; N6237605 F M; N6572012 PAM; N6771166 U M; N6885905 APY; PN7310324F M; PY7271105PAM; S9216602 W M

H6270615 SEM; N6237605 P M; N6572012 U M; N6771167 BSM; N6885905 BKM; PN7310324S M; PY7271105U M; PN6510302 W M

H6270617 FDM; N6237606 F M; N6572012 UIM; N6771167 P M; N6885905 D M; PN7310326FCM; PY7271105WSM; PS9412533 W M

H6270617 SDM; N6237606 P M; N6572012 WIM; N6771167 PAM; N6885905 IBM; PN7310326FGM; PY7271106P M; PS9412535 W M

H6291601 F M; N6237607 F M; N6572014 BSM; N6771167 SRM; N6885905 P M; PN7310326FRM; PY7271107P M; PS9710301 W M

H6291601 P M; N6237607 P M; N6572014 P M; N6771167 U M; N6885905 R M; PN7310326FSM; PY7272001P M; S9410337 W M

H6291603 F M; N6237608 F M; N6572014 U M; N6771167 WIM; N6885905 SRM; PN7310326M M; PY7272004P M; PN7217702 W M

H6291603 P M; N6237608 P M; N6572014 UIM; N6771168 P M; N6885905 U M; PN7310326SCM; PY7280300L M; PS9410621 W M

H6293101 F M; N6237901 F M; N6572014 U2M; N6771168 U M; N6888300 APY; PN7310326SGM; PY7280300P M; PS9410619 W M

H6293101 P M; N6237901 P M; N6572014 WIM; N6771170 F M; N6888300 BKM; PN7310328F M; PY7280300PAM; PS9710609 W M

H6293103 MEM; N6237902 F M; N6572015 BSM; N6771172 F M; N6888300 BSM; PN7310330F M; PY7280300U M; PN7215702 W M

H6293104 F M; N6237902 P M; N6572015 P M; N6771176 F M; N6888300 IBM; PN7310330S M; PY7371101P M; PN7312102 W M

H6293105 F M; N6237903 F M; N6572015 U M; N6771178 F M; N6888300 L M; PN7310332F M; PY7371101U M; S9712103 W M

H6293107 F M; N6237903 P M; N6572016 P M; N6771180 F M; N6888300 M M; PN7310332S M; PY7372001BKM; PS9416600 W M

H6293113 F M; N6237904 F M; N6572017 F M; N6771184 F M; N6888300 P M; PN7310334M M; PY7372001EFM; PS9717719 W M

H6293113 P M; N6237904 P M; N6572018 U M; N6771188 F M; N6888300 PAM; PN7310340F M; PY7372001MDM; PS9717719 W M

H6293113 S M; N6237906 F M; N6573401 F M; N6771190 F M; N6888300 R M; PN7310340S M; PY7372001P M; PS9419342 W M

H6293115 F M; N6237906 P M; N6573402 F M; N6771192 F M; N6888300 SRM; PN7310344M M; PY7372002BKM; PS9419340 W M

H6293115 P M; N6237908 F M; N6573404 F M; N6771194 F M; N6888300 T M; PN7310602A M; PY7372002EFM; PS9419341 W M

H6293115 S M; N6237908 P M; N6574602 P M; N6771802 P M; N6888300 TDM; PN7310602M M; PY7372002MDM; PS9419339 W M

H6293119 F M; N6247601 M M; N6577001 M M; N6771802 PPY; N6888300 W M; PN7310602MLM; PY7372002P M; PN6210606 W M

H6293121 F M; N6247602 M M; N6577001 P M; N6771802 R M; N6888300 WIM; PN7310602P M; PY7372002PTM; PS9710613 W M

H6293121 M M; N6247603 M M; N6577002 P M; N6772002 BSM; N6888300 WSM; PN7310604A M; S8812402 B M; PS9416608 W M

H6293122 P M; N6247604 M M; N6577004 M M; N6772002 P M; N6889701 APY; PN7310604M M; S8812402 M M; PN7217002 W M

H6293123 F M; N6247606 M M; N6577004 P M; N6772002 U M; N6889701 BSM; PN7310604MLM; S8812402 P M; PN7416611 W M

H6293125 F M; N6251104 F M; N6577101 F M; N6772002 WIM; N6889701 IBM; PN7310604P M; S9213709 M M; PN7316602 W M

H6293126 F M; N6251104 P M; N6577101 M M; N6772004 APY; N6889701 P M; PN7310604RFM; S9213709 P M; PN7416613 W M

H6293128 F M; N6252007 BKM; N6577101 P M; N6772004 BSM; N6889701 PAM; PN7310702P M; S9213711 M M; N7237703 W M

H6293130 F M; N6252007 P M; N6577101 S M; N6772004 P M; N6889701 SRM; PN7311042M M; S9213711 P M; N7237704 W M

H6293131 F M; N6261001 F M; N6577103 F M; N6772004 PAM; N6889701 U M; PN7311042MDM; S9216602 M M; N7367605 W M

H6293132 F M; N6261001 P M; N6577105 F M; N6772004 U M; N6889702 APY; PN7311042RWM; S9216602 P M; N7367607 W M

H6293800 P M; N6261002 F M; N6578301 APY; N6772004 WIM; N6889702 BKM; PN7311042S M; S9216602 S M; N7267606 W M

H6297901 P M; N6261002 P M; N6578301 BKM; N6772006 BKM; N6889702 BSM; PN7311111B M; S9216602 T M; N7337609 W M

H6297901 P M; N6261101 P M; N6578301 BSM; N6772006 BSM; N6889702 L M; PN7311111P M; S9216604 M M; N7237608 W M

H6298601 F M; N6261102 MDM; N6578301 P M; N6772006 P M; N6889702 M M; PN7312102M M; S9216604 P M; N6137048 W M

H6298601 K M; N6261102 P M; N6578301 U M; N6772006 U M; N6889702 P M; PN7312102MDM; S9216604 S M; N7262812 W M

H6298601 P M; N6261102 V M; N6578302 P M; N6772006 WIM; N6889702 PAM; PN7312102RFM; S9216606 M M; PS9711549 W M;

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
В.И. Спивак
(инициалы, фамилия)П.В. Малышкин
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-TR.AB29.B.09618

Серия RU № 0283411

Компоненты транспортных средств: амортизаторы подвески, торговых марок "Maysan Mando", "Forcetechn", "Maysan Halla", "Maysan", "Mando", артикулы: H6299730 D M; N6261103 MDM; N6578302 WSM; N6772009 P M; N6889702

SRM; PN7312104M M; S9216606 P1M; PN7397003W M
 H6299730 P M; N6261103 P M; N6578303 BKM; N6772009 PAM; N6889702 T M; PN7312106M M; S9216606 S1M; PN7211501W M
 H6770504 F M; N6261103 PAM; N6578303 BSM; N6772009 SRM; N6889702 V M; PN7312128P M; S9216606 T M; PS9410617W M
 H6770504 P M; N6261103 U M; N6578303 IBM; N6776800 P M; N6889702 WSM; PN7312502M M; S9216608 M M; PN7210604W M
 H6770504 S M; N6261103 V M; N6578303 P M; N6776801 P M; N6889703 BKM; PN7322120P M; S9216608 P1M; PS9712525W M
 H6771104 C1M; N6261301 P M; N6578303 PAM; N6777102 F M; N6889703 BSM; PN7330302F M; S9216608 S1M; PS9712527W M
 H6771104 F M; N6261301 T M; N6578304 BKM; N6778202 P M; N6889703 P M; PN7330302FGM; S9216610 M M; PS9410613W M
 H6771104 L M; N6261302 P M; N6578304 BSM; N6778202 TDM; N6890602 F M; PN7330302S M; S9216610 P1M; PS9410615W M
 H6771104 P M; N6261302 T M; N6578304 P M; N6778204 P M; N6891601 F M; PN7330302SGM; S9216610 RFM; S9417718 W M
 H6771104 PAM; N6261304 P M; N6578304 U M; N6778206 P M; N6891602 F M; PN7330304F M; S9216610 S1M; S9417720 W M
 H6775502 F M; N6261304 T M; N6578305 APY; N6778208 P M; N6893102 M M; PN7330304FGM; S9216612 M M; S9417717 W M
 H6775504 C1M; N6261504 B M; N6578305 BKM; N6778301 APY; N6893601 M M; PN7330304S M; S9216612 P1M; S9417719 W M
 H6775504 L M; N6261504 P M; N6578305 BSM; N6778301 BKM; N6893603 M M; PN7330304SGM; S9216612 S1M; PS9717722W M
 H6775504 PAM; N6261505 P M; N6578305 P M; N6778301 BSM; N6894901 F M; PN7330306F M; S9216614 M M; PS9717721W M
 H6885502 APY; N6261506 P M; N6578305 SRM; N6778301 IBM; N6895502 BKM; PN7330306F M; S9216614 P1M; PS9717723W M
 H6885502 BKM; N6261507 P M; N6578305 U M; N6778301 L M; N6895502 P M; PN7330306FGM; S9216614 RFM; PN6212526W M
 H6885502 F M; N6262106 M M; N6579708 BKM; N6778301 P M; N6895502 PAM; PN7330306S M; S9216614 S1M; PS9412529W M
 H6885502 FTM; N6262106 MDM; N6579708 BSM; N6778301 PAM; N6895502 V M; PN7330306SGM; S9216616 M M; PN7397004W M
 H6885502 IBM; N6262106 O M; N6579708 P M; N6778301 SRM; N6895502 W M; PN7330310M M; S9216616 P1M; PN7231102W M
 H6885502 L M; N6262106 P M; N6579708 SRM; N6778301 TDM; N6895502 WIM; PN7330312F M; S9216616 S1M; PS9731101W M
 H6885502 P M; N6262106 PAM; N6579708 U M; N6778301 WSM; N6895504 BKM; PN7330602A M; S9216618 S M; PS9711511W M
 H6885502 S M; N6262401 P M; N6580700 BSM; N6778302 BKM; N6895504 BSM; PN7330602M M; S9216620 M M; PS9711509W M
 H6885502 S M; N6266201 B M; N6580700 L M; N6778302 BSM; N6895504 L M; PN7330602P M; S9216622 S M; PS9711507W M
 H6885502 SRM; N6266201 P M; N6580700 LDM; N6778302 D M; N6895504 P M; PN7330608M M; S9216624 S M; PS9711505W M
 H6885502 TDM; N6266203 P M; N6580700 P M; N6778302 IBM; N6895504 PAM; PN7330608MLM; S9279702 BKM; PS9831503W M
 H6885502 U M; N6266204 P M; N6580700 U M; N6778302 L M; N6895504 TDM; PN7330608P M; S9279702 HSM; PS9831501W M
 H6885502 WIM; N6267202 P M; N6580700 WSM; N6778302 LAM; N6895504 W M; PN7330608PFM; S9279704 HSM; S9416673 W M
 H6885504 APY; N6267602 P M; N6581804 P M; N6778302 P M; N6895504 WIM; PN7330608RFM; S9410303 M M; N7216602 W M
 H6885504 C1M; N6268801 M M; N6582001 P M; N6778302 PAM; N6895504 WIM; PN7330618M M; S9410309 M M; S9416675 W M
 H6885504 D M; N6268801 P M; N6584901 P M; N6778302 ROM; N6895506 BKM; PN7330618MLM; S9410309 MDM; S9416677 W M
 H6885504 F M; N6270300 APY; N6588302 SRM; N6778302 T M; N6895506 L M; PN7330618P M; S9410309 S1M; S9416674 W M
 H6885504 FTM; N6270300 L M; N6589701 APY; N6778302 V M; N6895506 P M; PN7330618PFM; S9410311 M M; S9416676 W M
 H6885504 IBM; N6270300 P M; N6589701 BKM; N6778302 W M; N6895506 PAM; PN7330652M M; S9410311 MDM; PN7210308W M
 H6885504 L M; N6270300 T M; N6589701 BSM; N6778302 WIM; N6895506 WIM; PN7330652MLM; S9410313 M M; PN7316604W M
 H6885504 P M; N6270300 U M; N6589701 IBM; N6778302 WSM; N6895508 BKM; PN7330652P M; S9410313 MDM; PS9716601W M
 H6885504 S M; N6270605 FEM; N6589701 L M; N6778304 BSM; N6895508 L M; PN7330652PFM; S9410319 M M; PS9716603W M
 H6885504 S M; N6270605 P M; N6589701 M M; N6778304 P M; N6895508 LAM; PN7330652RFM; S9410319 M1M; PS9716602W M
 H6885504 SRM; N6270605 SEM; N6589701 P M; N6778306 BSM; N6895508 P M; PN7330654M M; S9410319 MDM; PS9716604W M
 H6885504 TDM; N6270701 BSM; N6589701 PAM; N6778306 P M; N6895508 PAM; PN7330654MLM; S9410319 MTM; PS9716605W M
 H6885504 U M; N6270701 L M; N6589701 SRM; N6778306 PAM; N6895508 T M; PN7330654P M; S9410321 F M; PS9716607W M
 H6885504 WIM; N6270701 P M; N6589701 T M; N6778306 U M; N6895508 TDM; PN7330654PFM; S9410321 S M; PN7316606W M
 H6885506 APY; N6270702 BKM; N6589701 U M; N6778309 BSM; N6895508 WIM; PN7331102M M; S9410323 F M; S9417005 W M
 H6885506 D M; N6270702 L M; N6589701 V M; N6778309 IBM; N6895510 BKM; PN7331504P M; S9410323 S M; S9417007 W M
 H6885506 F M; N6270702 LDM; N6589703 SRM; N6778309 ICM; N6895510 L M; PN7332102F M; S9410325 M M; PS9710610W M
 H6885506 FTM; N6270702 P M; N6590040 P M; N6778309 L M; N6895510 P M; PN7332102P M; S9410325 MDM; PS9710611W M
 H6885506 IBM; N6270702 T M; N6591601 F M; N6778309 P M; N6895510 PAM; PN7336602F M; S9410325 MTM; PS9715703W M
 H6885506 L M; N6270703 C M; N6591601 P M; N6778309 PAM; N6895510 WIM; PN7336602M M; S9410327 M M; PS9715701W M
 H6885506 P M; N6270703 E M; N6591601 PAM; N6778309 SRM; N6895516 P M; PN7336602P M; S9410327 MTM; PN6231504W M
 H6885506 S M; N6270703 L M; N6591602 F M; N6778309 T M; N6895516 PAM; PN7336604F M; S9410335 M M; PN6231502W M
 H6885506 S M; N6270703 P M; N6591602 P M; N6778309 V M; N6895516 W M; PN7336604M M; S9410335 M1M; PN6211502W M
 H6885506 SRM; N6270703 PFM; N6591602 PAM; N6778309 WSM; N6895516 WIM; PN7336604P M; S9410335 MDM; PN7311504W M
 H6885506 TDM; N6271120 P M; N6591701 C M; N6778309 M M; N6895520 BKM; PN7336604S M; S9410335 MTM; PN7311502W M
 H6885506 U M; N6271130 D M; N6591701 P M; N6778311 BSM; N6895520 BSM; PN7336608F M; S9410335 RFM; PN7411501W M
 H6885506 WIM; N6271130 L M; N6591702 C M; N6778311 M M; N6895520 L M; PN7336608M M; S9410335 RIM; PS9412704W M



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперты (эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

В.И. Сшивак
(инициалы, фамилия)

П.В. Малышкин
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-TR.AB29.B.09618

Серия RU № 0283412

Компоненты транспортных средств: амортизаторы подвески, торговых марок "Maysan Mando", "Forcetechn", "Maysan Halla", "Maysan", "Mando", артикулы: H6885508 APY; N6271130 P M; N6591702 G M; N6778311 M1M; N6895520 P

M; PN7336608P M; S9410335 RWM; PS9412706W M
H6885508 BKM; N6278301 BKM; N6591702 I M; N6778311 P M; N6895520 PAM; PN7336608S M; S9410701 M1M; S9417008 W M
H6885508 BSM; N6278301 HSM; N6591702 P M; N6778312 BSM; N6895520 PSM; PN7336609F M; S9410703 H M; S9417009 W M
H6885508 CIM; N6278301 L M; N6591703 C M; N6778312 D M; N6895520 T M; PN7336609M M; S9410703 M1M; S9417011 W M
H6885508 F M; N6278301 WSM; N6591703 G M; N6778312 P M; N6895520 TDM; PN7336609P M; S9410703 MDM; N6895504 W M
H6885508 IBM; N6278302 BKM; N6591703 I M; N6778312 U M; N6895520 U M; PN7336609S M; S9410709 H M; N6895516 W M
H6885508 L M; N6278302 HSM; N6591703 P M; N6778314 BKM; N6895520 WIM; PN7336611F M; S9410709 M M; Z6700003 W M
H6885508 P M; N6278302 L M; N6591703 PAM; N6778314 BSM; N6895522 BKM; PN7336611M M; S9410709 MDM; N6888300 W M
H6885508 SRM; N6278302 P M; N6591704 C M; N6778314 D M; N6895522 L M; PN7336611P M; S9411301 M M; N6895524 W M
H6885508 U M; N6278302 WSM; N6591704 G M; N6778314 P M; N6895522 P M; PN7336611S M; S9411301 P M; N6771155 W M
H6885509 P M; N6278304 HSM; N6591704 I M; N6778314 PPY; N6895522 PAM; PN7360702BKM; S9411301 T M; N6895502 W M
H6885510 SRM; N6282011 E M; N6591705 PAM; N6779707 P M; N6895524 CIM; PN7370701HSM; S9411303 M M; PC7311022W M
H6885510 BSM; N6278304 WSM; N6591705 C M; N6778314 U M; N6895522 WIM; PN7370501HSM; S9411303 M1M; PC7311021W M
H6885510 L M; N6282009 F M; N6591705 G M; N6778315 SWM; N6895524 APY; PN7370700BKM; S9411303 P M; PS9419330W M
H6885510 P M; N6282009 P M; N6591705 I M; N6779707 BKM; N6895524 BKM; PN7370700HSM; S9411303 T M; PS9419332W M
H6885510 PAM; N6282010 E M; N6591705 P M; N6779707 BSM; N6895524 BSM; PN7370701HCM; S9411305 SWM; PS9419337W M
H6885512 P M; N6290530 P M; N6591707 C M; N6779710 SRM; N6895524 T M; PN7370701ISM; S9416603 P1M; PN6211542W M
H6885510 U M; N6288315 P M; N6591706 C M; N6779707 PAM; N6895524 L M; PN7370705H1M; S9416601 P1M; PN6211543W M
H6885510 WIM; N6290301 P M; N6591706 G M; N6779707 U M; N6895524 P M; PN7370705HCM; S9416601 S1M; PN6211543W M
H6885512 F M; N6290529 F M; N6591706 I M; N6779710 BSM; N6895524 PAM; PN7370705HSM; S9416601 T M; N6211540 W M
H6885512 IBM; N6290530 F M; N6591706 P M; N6779710 P M; N6895524 PSM; PN7370707HCM; S9416603 M M; PS9411545W M
H6885512 P M; N6290530 P M; N6591707 C M; N6779710 SRM; N6895524 T M; PN7370707ISM; S9416603 P1M; PN6211542W M
H6885512 PAM; N6290530 S M; N6591707 G M; N6779710 U M; N6895524 TDM; PN7370709H1M; S9416603 S1M; PS9711547W M
H6885512 S M; N6290531 F M; N6591707 I M; N6779712 APY; N6895524 W M; PN7370709HCM; S9416605 M M; N6336651 W M
H6885512 S M; N6290531 P M; N6591707 P M; N6779712 BKM; N6895524 WIM; PN7370709HSM; S9416605 P1M; N6336646 W M
H6885512 WIM; N6290531 S M; N6591708 C M; N6779712 BSM; N6895526 P M; PN7371101BKM; S9416605 S1M; N6337053 W M
H6885514 F M; N6290532 F M; N6591708 G M; N6779712 P M; N6895528 PAM; PN7371101HSM; S9416607 M M; PS9831155W M
H6885514 P M; N6290532 P M; N6591708 I M; N6779712 SRM; N6895534 APY; PN7371101P M; S9416607 P1M; PN7331146W M
H6885516 F M; N6290532 S M; N6591708 P M; N6779712 WSM; N6895534 BKM; PN7371101PAM; S9416607 S1M; PS9831157W M
H6885516 P M; N6290533 F M; N6591709 C M; N6779713 P M; N6895534 P M; PN7371102BKM; S9416609 M M; PN7331148W M
H6885518 F M; N6290918 P M; N6591709 G M; N6780502 F M; N6895534 PAM; PN7371102HSM; S9416609 MLM; PS9419235W M
H6885518 P M; N6291701 C M; N6591709 GAM; N6780502 P M; N6895534 ROM; PN7371102P M; S9416609 RFM; N7237702 W M
H6885520 F M; N6291701 G M; N6591709 I M; N6780600 FBM; N6895534 S M; PN7371102PAM; S9416609 S1M; N7237701 W M
H6885520 P M; N6291701 I M; N6591709 P M; N6780600 P M; N6895534 SRM; PN7371103BKM; S9416611 M M; PS9416661W M
H6885522 F M; N6291701 P M; N6591710 C M; N6780600 S M; N6895534 TDM; PN7371103HSM; S9416611 S1M; PS9416663W M
H6885522 P M; N6291702 C M; N6591710 G M; N6780600 SBM; N6895534 U M; PN7371103P M; S9416613 M M; PS9416602W M
H6885524 F M; N6291702 G M; N6591710 I M; N6780601 F M; N6895534 WIM; PN7371103PAM; S9416613 M1M; PS9416604W M
H6885524 P M; N6291702 I M; N6591710 P M; N6780601 P M; N6895536 PAM; PN7371105BKM; S9416613 RFM; S9416665 W M
H6885526 F M; N6291702 P M; N6591711 C M; N6780601 S M; N6896000 F M; PN7371105HSM; S9416613 S1M; S9416669 W M
H6885526 P M; N6291703 G M; N6591711 P M; N6780602 FCM; N6896001 F M; PN7371105P M; S9416615 M M; S9416667 W M
H6885528 F M; N6291703 I M; N6591712 C M; N6780602 P M; N6896002 F M; PN7371105PAM; S9416615 S1M; S9416671 W M
H6885528 P M; N6291703 P M; N6591712 G M; N6780602 SCM; N6896003 F M; PN7371106HSM; S9416617 S M; PN7216614W M
H6885530 F M; N6293109 F M; N6591712 I M; N6780604 FAM; N6896004 F M; PN7372001BKM; S9416619 S M; PN7210602W M
H6885530 P M; N6293114 P M; N6591712 P M; N6780604 P M; N6896005 F M; PN7372001HSM; S9416621 S M; PN7210603W M
H6885532 F M; N6293116 P M; N6591713 C M; N6780604 SAM; N7210302 F M; PN7372001P M; S9416623 S M; PS9419331W M
H6885534 F M; N6293118 P M; N6591713 F M; N6780609 F M; N7210302 S M; PN7372001PAM; S9460301 M M; PS9419333W M
H6885536 F M; N6293119 P M; N6591713 G M; N6780705 BSM; N7210306 M M; PN7372002BKM; S9460301 MTM; PS9419334W M
H6885538 F M; N6293901 F M; N6591713 I M; N6780705 P M; N7210306 M1M; PN7372002HSM; S9460301 P M; PS9419336W M
H6885540 F M; N6293902 F M; N6591713 M M; N6780705 S M; N7210306 MDM; PN7372002P M; S9460301 RFM; N7312702 W M
H6885542 F M; N6299726 P M; N6591713 P M; N6780706 P M; N7210306 MTM; PN7372002PAM; S9460301 RWM; PS9712701W M
H6891101 PAM; N6299728 BKM; N6591713 PAM; N6780706 S M; N7210306 P M; PN7378303HSM; S9510711 MDM; PS9712703W M
H6891101 WIM; N6299728 M M; N6591714 C M; N6780707 P M; N7213704 M M; PN7378303L M; S9510712 MDM; N7262810 W M
H6894900 F M; N6299728 P M; N6591714 F M; N6780707 S M; N7213704 P M; PN7378303P M; S9510712 P M; N7262859 W M
H6895502 F M; N6299740 P M; N6591714 P M; N6780709 P M; N7217401 M M; PN7378303PAM; S9710200 DNM; PN7210601W M



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

В.И. Спивак
(инициалы, фамилия)

П.В. Малышкин
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-TR.AB29.B.09618

Серия RU № 0283413

Компоненты транспортных средств: амортизаторы подвески, торговых марок "Maysan Mando", "Forcetech", "Maysan Halla", "Maysan", "Mando", артикулы: H6895503 C1M;N6310201 P M;N6591714 PAM;N6780709 S M;N7217402 M

M;PN7378303WSM;S9710203 M M;PS9412701W M
H6895503 L M;N6310202 P M;N6591715 C M;N6780711 BSM;N7219104 P M;PN7410200F M;S9710203 M1M;PS9412703W M
H6895504 C1M;N6310302 P M;N6591715 P M;N6780711 F M;N7270300 D M;PN7410200M M;S9710203 P M;PN7397005W M
H6895504 C2M;N6310401 P M;N6591716 C M;N6780711 P M;N7270300 L M;PN7410200MLM;S9710205 P M;N6778302 W M
H6895504 L M;N6311111 B M;N6591716 G M;N6780711 S M;N7270300 P M;PN7410200RFM;S9710215 H M;S9417010 W M
H7293101 F M;N6311111 M M;N6591716 I M;N6780712 F M;N7293102 F M;PN7416602F M;S9710215 M M;PN7210601W M
H7293102 F M;N6311111 P M;N6591716 K M;N6780712 L M;N7312102 F M;PN7416602S M;S9710215 M1M;PS9711139W M
H7370601 F M;N6312104 P M;N6591716 P M;N6780712 LAM;N7312102 M M;PN7416604F M;S9710215 MDM;PN6211134W M
H7370602 F M;N6312128 M M;N6591717 C M;N6780712 P M;N7312102 M1M;PN7416604S M;S9710215 P M;PS9419336W M
H7370602 P M;N6312128 M1M;N6591717 G M;N6780712 U M;N7312102 MDM;PN7416606F M;S9710215 S M;PN7210308W M
H7370603 F M;N6312128 MDM;N6591717 I M;N6780713 P M;N7312102 RIM;PN7416606M M;S9710215 T M;PS9412533W M
H7370604 F M;N6312128 P M;N6591717 K M;N6782001 APY;N7312102 RWM;PN7416606S M;S9710217 M M;N6336646 W M
H7370605 F M;N6312130 SWM;N6591717 P M;N6782001 BKM;N7312104 P M;PN7416610F M;S9710217 P M;N6336651 W M
H7370606 F M;N6317401 M M;N6591718 C M;N6782001 BSM;N7312106 MDM;PN7416610M M;S9710219 H M;N7262859 W M
K8061586 B M;N6317401 P M;N6591718 G M;N6782001 IBM;N7312106 P M;PN7416610S M;S9710219 M M;PN6211542W M
K8061586 M M;N6318601 P M;N6591718 I M;N6782001 P M;N7312108 P M;PN7416612F M;S9710219 M1M;PN6212524W M
K8061586 P M;N6319305 B M;N6591718 P M;N6782001 PAM;N7312110 P M;PN7416612S M;S9710219 MDM;PN6212526W M
K8061586 RFM;N6319305 P M;N6591719 C M;N6782001 PSM;N7312112 M M;PN7416616F M;S9710219 P M;PN7210308W M
K8815209 B M;N6319342 B M;N6591719 G M;N6782001 SRM;N7312112 P M;PN7416616M M;S9710219 S M;PN7210601W M
K8815209 P M;N6319342 P M;N6591719 I M;N6782001 U M;N7312112 RFM;PN7416616S M;S9710219 T M;PN7210603W M
K8815232 B M;N6319602 P M;N6591719 K M;N6782003 APY;N7312112 RIM;PN7462102F M;S9710221 P M;PN7331146W M
K8815232 M M;N6319801 MAM;N6591719 P M;N6782003 BKM;N7312112 RWM;PN7462104F M;S9710223 P M;PS9410613W M
K8815232 P M;N6319802 MAM;N6591720 C M;N6782003 BSM;N7326602 F M;PN7462106F M;S9710225 SWM;PS9410615W M
K8816201 P M;N6320302 P M;N6591720 P M;N6782003 P M;N7326602 M M;PS9213713M M;S9710227 SWM;PS9412529W M
K8817703 B M;N6320303 MDM;N6591721 C M;N6782003 U M;N7326602 P M;PS9213713RIM;S9710229 SWM;PS9412531W M
K8817703 P M;N6320303 P M;N6591721 G M;N6782009 BSM;N7326602 S M;PS9213713RWM;S9710230 H M;PS9412533W M
K8819052 P M;N6320303 PAM;N6591721 I M;N6782009 P M;N7326603 M M;PS9213715M M;S9710321 M M;PS9419330W M
K8819301 B M;N6321112 B M;N6591721 P M;N6782010 F M;N7326603 P M;PS9213715RIM;S9710321 P M;PS9419332W M
K8819301 P M;N6321112 M M;N6591722 C M;N6782010 P M;N7326603 S M;PS9213715RWM;S9710321 PAM;PS9419334W M
K8819304 B M;N6321112 P M;N6591722 P M;N6782011 APY;N7330502 F M;PS9216602M M;S9712101 F M;PS9419335W M
K8819304 P M;N6322120 B M;N6591723 C M;N6782011 BKM;N7330608 M M;PS9216606M M;S9712101 M M;PS9419336W M
K8819354 P M;N6322120 M M;N6591723 G M;N6782011 BSM;N7330618 M M;PS9216610M M;S9712101 M1M;PS9419337W M
K8885242 B M;N6322120 M1M;N6591723 I M;N6782011 IBM;N7330652 M M;PS9216614M M;S9712101 MDM;PS9419342W M
K8885242 M M;N6322120 MDM;N6591723 P M;N6782011 P M;N7330654 M M;PS9410201H M;S9712101 RIM;PS9710301W M
K8885242 P M;N6322120 P M;N6591724 C M;N6782011 PAM;N7330701 BSM;PS9410201M M;S9712101 RWM;PS9710611W M
K8887701 P M;N6322120 PAM;N6591724 G M;N6782011 PSM;N7330701 L M;PS9410201M1M;S9712105 M M;PS9710613W M
K8894002 M M;N6329305 B M;N6591724 I M;N6782011 SRM;N7330701 P M;PS9410201MDM;S9712105 P M;PS9711547W M
K8951567 P M;N6329305 P M;N6591724 P M;N6782011 T M;N7332102 F M;PS9410201P M;S9712109 M M;PS9831155W M
K8951568 B M;N6330602 M M;N6591725 C M;N6782011 U M;N7332102 M M;PS9410201S M;S9712109 P M;S9412533 W M
K8951568 M M;N6330602 P M;N6591725 G M;N6782011 W1M;N7332102 P M;PS9410203M M;S9717401 M M;S9712103 W M
K8951568 P M;N6330602 T M;N6591725 I M;N6782012 P M;N7332102 PAM;PS9410203P M;S9717401 MAM;S9712107 W M
K8951570 B M;N6330604 M M;N6591725 P M;N6782012 SRM;N7332102 S M;PS9410203S M;S9717403 M M;N6211540 W M
K8951570 P M;N6330604 P M;N6591726 C M;N6785401 P M;N7332102 T M;PS9410205SWM;S9717403 MAM;PC7311022W M
K8951577 B M;N6337102 F M;N6591726 P M;N6785402 P M;N7332104 F M;PS9410301M M;S9717405 M M;PN6210606W M
K8951577 M M;N6337102 P M;N6591727 C M;N6789701 BSM;N7332104 M M;PS9410301M1M;S9717405 MAM;PN6211134W M
K8951577 P M;N6337102 S M;N6591727 G M;N6789701 P M;N7332402 P M;PS9410301MDM;S9717407 M M;PN6211502W M
K8951577 PAM;N6339803 MAM;N6591727 I M;N6789701 U M;N7336601 F M;PS9410301MTM;S9717407 MAM;PN6231502W M
K8952465 B M;N6369305 P M;N6591727 P M;N6789702 SRM;N7336601 M M;PS9410303F M;S9720219 M M;PN6231504W M
K8952465 P M;N6370802 F M;N6591728 G M;N6789704 SRM;N7336601 P M;PS9410303F M;S9720219 P M;PN7210602W M
K8954857 B M;N6371101 M M;N6591728 I M;N6789706 SRM;N7336603 F M;PS9410303S M;S9720219 S M;PN7311502W M
K8954857 P M;N6371101 P M;N6591728 P M;N6790900 P M;N7336603 M M;PS9410305F M;S9720219 T M;PN7311504W M
K8960610 P M;N6371102 P M;N6591729 C M;N6791602 F M;N7336603 P M;PS9410305F M;S9762101 M M;PS9410619W M
K8961548 P M;N6371102 PAM;N6591729 G M;N6791602 P M;N7336603 S M;PS9410305S M;S9762101 MDM;PS9410621W M
K8961729 N M;N6371103 P M;N6591729 I M;N6791602 PAM;N7336606 F M;PS9410307F M;S9762101 P M;PS9411545W M



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В.И. Сливак
(инициалы, фамилия)

П.В. Малышкин
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-TR.AB29.B.09618

Серия RU № 0283414

Компоненты транспортных средств: амортизаторы подвески, торговых марок "Maysan Mando", "Forcetech", "Maysan Halla", "Maysan", "Mando", артикулы: K8961729 P M; N6371103 PAM; N6591729 P M; N6791604 F M; N7336606 M

K:PS9410307F M;S9762101 RWM;PS9412535W M
K8962436 P M;N6371104 P M;N6591731 C M;N6791606 F M;N7336606 P M;PS9410307M M;S9762103 M M;PS9419331W M
K9011501 P M;N6377001 P M;N6591731 G M;N6791606 P M;N7336610 F M;PS9410307S M;S9762103 MDM;PS9419333W M
K9011503 P M;N6377102 F M;N6591731 I M;N6793102 WSM;N7336610 M M;PS9410311F M;S9762103 P M;PS9419340W M
K9012501 B M;N6377102 P M;N6591731 P M;N6793200 P M;N7336610 P M;PS9410311F M;S9762103 RWM;PS9419341W M
K9012501 KAM;N6377102 S M;N6591733 C M;N6794100 P M;N7336610 S M;PS9410311S M;S9830601 A M;PS9711139W M
K9012501 M M;N6377103 F M;N6591733 G M;N6794100 PAM;N7337601 F M;PS9410313M M;S9830601 M M;PS9711505W M
K9012501 P M;N6377103 P M;N6591733 I M;N6794100 WSM;N7337601 P M;PS9410313M1M;S9830601 P M;PS9711507W M
K9015207 P M;N6377103 S M;N6591733 P M;N6794101 P M;N7337602 F M;PS9410313MDM;S9830601 T M;PS9711509W M
K9015701 B M;N6377104 F M;N6591735 C M;N6794101 PAM;N7337602 P M;PS9410315F M;S9830603 M M;PS9711511W M
K9015701 M M;N6377104 P M;N6591735 G M;N6794101 WSM;N7337604 F M;PS9410315F M;S9830603 P M;PS9712525W M
K9015701 P M;N6377104 S M;N6591735 I M;N6794102 F M;N7337604 P M;PS9410315M M;S9830619 M M;PS9712527W M
K9017401 B M;N6377105 F M;N6591735 P M;N6794102 P M;N7347602 F M;PS9410315MLM;S9830627 M M;PS9715701W M
K9017401 CMM;N6377105 P M;N6591737 C M;N6794102 PAM;N7347602 P M;PS9410315S M;S9830653 M M;PS9715703W M
K9017401 M M;N6377105 S M;N6591737 P M;N6794102 PFM;N7360701 BSM;PS9410317F M;S9830655 M M;PS9717717W M
K9017401 P M;N6377106 F M;N6591739 G M;N6794102 V M;N7360701 L M;PS9410317F M;Y5172001 BKM;PS9717719W M
K9052415 P M;N6377106 P M;N6591739 I M;N6794102 WSM;N7360701 P M;PS9410317S M;Y5172001 D M;PS9717722W M
K9061717 N M;N6377106 S M;N6591739 P M;N6794102 M M;N7361101 APY;PS9410319M M;Y5172001 L M;PS9717723W M
K9061717 P M;N6377107 F M;N6591741 P M;N6794103 P M;N7361101 P M;PS9410329M M;Y5172001 P M;S9410337 W M
K9061772 C M;N6377108 F M;N6591743 G M;N6794103 WSM;N7361101 PAM;PS9410329M1M;Y5172001 PAM;S9417717 W M
K9061772 P M;N6377108 S M;N6591743 I M;N6794104 P M;N7361101 WIM;PS9410331SWM;Y5172001 PSM;S9417718 W M
K9062135 P M;N6377109 F M;N6591743 P M;N6794106 X M;N7361103 APY;PS9410333SWM;Y5172001 SRM;S9417719 W M
K9062168 P M;N6377109 S M;N6591749 C M;N6795501 BKM;N7361103 BSM;PS9410339F M;Y5172001 U M;S9417720 W M
K9062192 P M;N6377110 F M;N6591749 G M;N6795501 P M;N7361103 M M;PS9410339FRM;Y5172001 V M;PS9715703W M
K9062403 P M;N6377110 S M;N6591749 I M;N6795502 APY;N7361103 P M;PS9410339M M;Y5172003 BKM;PS9715701W M
K9062408 P M;N6377111 F M;N6591749 P M;N6795502 P M;N7361103 U M;PS9410339S M;Y5172003 D M;PN6231504W M
K9062580 B M;N6377111 P M;N6591753 C M;N6795502 PAM;N7361103 WIM;PS9410341F M;Y5172003 IBM;PN6231502W M
K9062580 P M;N6377111 S M;N6591753 G M;N6795502 TDM;N7362102 P M;PS9410341FRM;Y5172003 L M;N6636651 W M
K9062581 B M;N6377112 F M;N6591753 I M;N6795502 U M;N7362104 P M;PS9410341M M;Y5172003 P M;PN6210606W M
K9062581 M M;N6510200 M M;N6591753 P M;N6795502 U1M;N7366602 F M;PS9410341S M;Y5172003 PAM;N6895524 W M
K9062581 P M;N6510200 P M;N6591755 G M;N6795502 WIM;N7366602 M M;PS9410343F M;Y5172003 PSM;N6211540 W M
K9062581 RFM;N6518602 P M;N6591755 I M;N6795503 APY;N7366602 P M;PS9410343S M;Y5172003 SRM;N6336646 W M
K9062591 B M;N6530202 M M;N6591755 P M;N6795503 BKM;N7366602 S M;PS9410345F M;Y5172003 T M;N6636651 W M
K9062591 M M;N6530202 RFM;N6591757 C M;N6795503 IBM;N7366603 F2M;PS9410345FRM;Y5172003 U M;N7262859 W M
K9062591 P M;N6530301 M M;N6591757 G M;N6795503 P M;N7366603 M M;PS9410345M M;Y5172003 V M;PC7311022W M
K9062594 B M;N6530301 MLM;N6591757 I M;N6795503 PAM;N7366603 P M;PS9410345S M;Y5571101 F M;PN6211134W M
K9062594 M M;N6530301 MTM;N6591757 P M;N6795503 SRM;N7366603 S M;PS9410347F M;Y5571101 P M;PN6211542W M
K9062594 P M;N6530301 P M;N6591759 G M;N6795503 TDM;N7370301 APY;PS9410347FRM;Y5571101 RWM;PN6212524W M
K9065255 B M;N6530301 RWM;N6591759 I M;N6795503 U M;N7370301 BKM;PS9410347S M;Y5571101 S M;PN7210601W M
K9065255 P M;N6530302 M M;N6591759 P M;N6795503 WIM;N7370301 IBM;PS9410351M M;Y5571105 F M;PN7210602W M
K9065295 B M;N6530302 MLM;N6591761 F M;N6795504 P M;N7370301 L M;PS9410601M M;Y5571105 P M;PN7210603W M
K9065295 P M;N6530302 MTM;N6591761 P M;N6795504 PAM;N7370301 P M;PS9410603M M;Y5571105 S M;PN7331146W M
K9067201 M M;N6530302 P M;N6591761 PAM;N6795504 SRM;N7370301 PAM;PS9415301M M;Y5571107 F M;PS9410613W M
K9067367 P M;N6530302 RWM;N6591763 P M;N6795505 BKM;N7370301 SRM;PS9415301MAM;Y6270600 P M;PS9410615W M
K9067378 P M;N6530411 P M;N6593101 F M;N6795505 P M;N7370301 T M;PS9415301MDM;Y6270602 FHM;PS9410619W M
K9069126 P M;N6530500 F M;N6593102 F M;N6795505 TDM;N7370301 P M;PS9415301MTM;Y6270602 P M;PS9410621W M
K9069126 PAM;N6530500 M M;N6593104 F M;N6795506 L M;N7370301 V M;



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

В.И. Сливак
(инициалы, фамилия)

П.В. Малышкин
(инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОТЛИОН", www.otlion.ru (Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) тел. (495) 726 4742. Москва, 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-TR.AB29.B.09618

Серия RU № 0283416

Компоненты транспортных средств: амортизаторы подвески, торговых марок "Maysan Mando", "Forcetechn", "Maysan Halla", "Maysan", "Mando", артикулы: N5170700 F M; N6531603 M M; N6751110 M M; N6852600 P M; N7377102 S

M; PS9416651P M; Y6271101 PSM; PN7317004W M
 N5170700 P M; N6531603 P M; N6751110 P M; N6852600 PAM; N7377103 F M; PS9416653M M; Y6271101 PTM; PN7317006W M
 N5170700 S M; N6531603 PAM; N6751110 U M; N6852601 P M; N7377103 P M; PS9416653MLM; Y6271101 RWM; PN7317008W M
 N5170704 L M; N6531604 F M; N6751110 V M; N6854401 BKM; N7377104 F M; PS9416657M M; Y6271101 S M; PS9412705W M
 N5170704 P M; N6531604 P M; N6751111 BSM; N6854401 MIM; N7377104 P M; PS9416659M M; Y6271101 U M; PS9412709W M
 N5171101 P M; N6531605 F M; N6751111 F M; N6854401 OEM; N7377105 F M; PS9416659MLM; Y6271103 F M; PS9416650W M
 N5171122 D M; N6531605 P M; N6751111 P M; N6854401 P M; N7377105 P M; PS9416664F M; Y6271103 P M; PS9416652W M
 N5171122 F M; N6531607 F M; N6751111 PAM; N6854401 PAM; N7377106 F M; PS9416665F M; Y6271103 S M; PS9416654W M
 N5171122 P M; N6531607 P M; N6751112 BKM; N6854401 U M; N7377106 P M; PS9416665F M; Y6271105 F M; PS9416656W M
 N5171122 PAM; N6531608 F M; N6751112 BSM; N6854401 U1M; N7378301 P M; PS9416665S M; Y7271110 BKM; PS9416660W M
 N5171122 T M; N6531608 P M; N6751112 O M; N6854401 V M; N7378302 BKM; PS9416665S M; Y7271110 P M; PS9416662W M
 N5171122 U M; N6532102 M M; N6751112 OAM; N6854401 VRM; N7378302 HSM; PS9416666F M; Y7271111 P M; PS9417015W M
 N5193102 PAM; N6532104 RFM; N6751112 P M; N6857105 P M; N7378302 P M; PS9416667F M; Y7271111 PSM; PS9417017W M
 N5179701 L M; N6532102 P M; N6751112 M M; N6857102 F M; N7378302 PAM; PS9416667F M; Y7271111 U M; PS9716611W M
 N5185901 P M; N6532104 M M; N6751116 BSM; N6857102 P M; N7378302 WSM; PS9416667S M; Y7293102 F M; PS9716613W M
 N5185901 PAM; N6532104 P M; N6751116 F M; N6857105 F M; N7378303 HSM; PS9416667S M; Y9071101 D M; PS9717005W M
 N5193102 PAM; N6532104 RFM; N6751116 P M; N6857105 P M; N7378304 HSM; PS9416668S M; Y9071101 P M; PS9417007W M
 N5193108 FSM; N6532104 RWM; N6751117 BSM; N6857105 S M; N7378304 L M; PS9416669F M; Y9071103 D M; S9716601 W M
 N5193108 P M; N6537101 F M; N6751117 F M; N6857107 F M; N7378304 P M; PS9416669F M; Y9071103 P M; N6778302 W M
 N5193108 PAM; N6537101 M M; N6751117 P M; N6857601 M M; N7378304 PAM; PS9416669S M; Y9071105 D M; C5511301 W M
 N5193110 P M; N6537101 P M; N6751118 BSM; N6857602 P M; N7378304 WSM; PS9416671F M; Y9071105 P M; C5514801 W M
 N5500701 E M; N6537101 S M; N6751118 F M; N6857604 F M; N7378307 AKM; PS9416671F M; Y9470501 F M; K9012101 W M
 N5500701 P M; N6537103 F M; N6751118 P M; N6857604 P M; N7378308 AKM; PS9416671S M; Y9470503 F M; N6211502 W M
 N5500701 T M; N6537103 P M; N6751120 F M; N6857606 F M; N7378310 AKM; PS9416673F M; Y9470503 P M; N7211302 W M
 N5510202 P M; N6537103 PAM; N6751120 P M; N6857606 P M; N7378312 AKM; PS9416675F M; Y9470503 S M; N7211502 W M
 N5512102 P M; N6537103 S M; N6751121 F M; N6857607 F M; N7379701 BKM; PS9416677F M; Y9470505 F M; N7212102 W M
 N5512104 P M; N6537107 F M; N6751122 F M; N6870301 BSM; N7379701 HSM; PS9416677F M; Y9470701 P M; N7214802 W M
 N5530501 F M; N6537107 P M; N6751123 SWM; N6870301 P M; N7379702 BKM; PS9416677M M; Y9470701 U M; N7214804 W M
 N5530501 P M; N6537107 S M; N6751124 SWM; N6870301 M M; N7379702 HSM; PS9416677S M; Y9470703 BKM; N7216904 W M
 N5530503 F M; N6537901 F M; N6751126 SWM; N6870302 APY; N7399900 F M; PS9416678F M; Y9470703 L M; N7217002 W M
 N5530503 P M; N6537901 P M; N6751128 BKM; N6870302 BKM; N7399900 P M; PS9416678F M; Y9470703 P M; N7217004 W M
 N5530503 S M; N6537902 F M; N6751128 BSM; N6870302 BSM; N7451101 BSM; PS9416678M M; Y9470703 T M; N7219304 W M
 N5530507 F M; N6537902 P M; N6751128 OEM; N6870302 P M; N7451101 P M; PS9416678S M; Y9470705 L M; N7316202 W M
 N5530509 F M; N6537907 F M; N6751128 P M; N6870302 PAM; N7472001 APY; PS9416679F M; Y9470705 P M; N7317103 W M
 N5530509 P M; N6537907 P M; N6751128 SRM; N6870302 TDM; N7472001 BSM; PS9416679F M; Y9470705 T M; PC6214802W M
 N5530509 S M; N6537908 F M; N6751128 U M; N6870303 M M; N7472001 P M; PS9416679M M; Y9470705 U M; PC7312202W M
 N5531601 P M; N6537908 P M; N6751129 BKM; N6870304 APY; N7472001 PAM; PS9416679S M; Y9470707 P M; PC7317101W M
 N5591000 F M; N6537909 F M; N6751129 P M; N6870304 BKM; N7493101 F M; PS9416680F M; Y9470707 T M; PC7319302W M
 N5591000 P M; N6537909 P M; N6751129 U M; N6870304 BSM; N7493103 F M; PS9416680F M; Y9470707 U M; PC7319304W M
 N5598601 F M; N6537910 F M; N6751131 F M; N6870304 P M; N7493105 F M; PS9416680M M; Y9470709 BKM; PN7212202W M
 N5598601 K M; N6537910 P M; N6751133 F M; N6870304 U M; N7493107 F M; PS9416680S M; Y9470709 L M; PN7216202W M
 N5598601 P M; N6537912 F M; N6751135 BSM; N6870306 BSM; N7493109 F M; PS9416681F M; Y9470709 MDM; PN7216204W M
 N5598602 F M; N6537912 P M; N6751135 P M; N6870306 P M; N7493111 F M; PS9416681F M; Y9470709 P M; PN7219302W M
 N5598602 K M; N6537914 F M; N67511601 P M; N6870308 BSM; PC6211504M M; PS9416681M M; Y9470709 PAM; PN7316202W M
 N5598602 P M; N6537914 P M; N67511602 F M; N6870308 P M; PC6211504P M; PS9416681S M; Y9470709 PTM; PN7317102W M
 N5598603 F M; N6537916 F M; N67511602 P M; N6870501 F M; PC6211508P M; PS9416681S M; Y9470709 T M; PN7317104W M
 N5598603 K M; N6537916 P M; N67511603 F M; N6870502 F M; PC6282001P M; PS9416682F M; Y9470709 U M; PS9412201W M
 N5598603 LNM; N6540501 F M; N67511603 P M; N6870502 S M; PC6282001U M; PS9416682F M; YP6271111BKM; PS9412203W M
 N5598604 F M; N6540501 P M; N67511604 F M; N6870504 F M; PH6270601F M; PS9416682M M; YP6271111F M; PS9416201W M
 N5598604 K M; N6541107 BSM; N67511605 F M; N6870504 P M; PH6270601P M; PS9416682S M; YP6271111MDM; PS9416203W M
 N5598604 LNM; N6541107 P M; N67511606 F M; N6870504 S M; PH6270601S M; PS9416683F M; YP6271111P M; PS9711501W M
 N6117602 P M; N6541602 F M; N67511606 P M; N6870505 F M; PH6270607P M; PS9416683F M; YP6271111PTM; PS9716201W M



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

В.И. Спивак
(инициалы, фамилия)

П.В. Мальшкин
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-TR.AB29.B.09618

Серия RU № 0283417

Компоненты транспортных средств: амортизаторы подвески, торговых марок "Maysan Mando", "Forcetechn", "Maysan Halla", "Maysan", "Mando", артикулы: N6118202 P M; N6541602 P M; N6751607 F M; N6870507 F M; PH6270607S

M; PS9416683M M; YP6271111S M; PS9716203W M
 N6161303 P M; N6550502 F M; N6751607 P M; N6870508 F M; PH6270609F M; PS9416683S M; YP6271111U M; PS9719308W M
 N6161707 P M; N6550502 P M; N6751608 F M; N6870510 F M; PH6270613F M; PS9416684F M; Z5100001 L M; PS9719309W M
 N6161708 P M; N6550502 P M; N6751608 P M; N6870602 F M; PH6270615F M; PS9416684F M; Z5100001 P M; PS9719310W M
 N6170500 F M; N6550502 S M; N6751609 F M; N6870602 S M; PH6270617F M; PS9416684M M; Z5100001 P M; PS9719311W M
 N6170500 P M; N6550503 F M; N6751610 F M; N6870604 F M; PH6271103BKM; PS9416684S M; Z5100002 L M; PS9719313W M
 N6170500 S M; N6550503 P M; N6751611 F M; N6870608 F M; PH6271103D M; PS9416694S M; Z5100002 P M; PS9719315W M
 N6170641 F M; N6550503 S M; N6751612 F M; N6870610 F M; PH6271103F M; PS9416696S M; Z5100003 E M; PS9216201 W M
 N6170641 P M; N6550504 F M; N6751612 P M; N6870616 F M; PH6271103MDM; PS9416698S M; Z5100003 L M; S9216203 W M
 N6170641 S M; N6550504 P M; N6751613 F M; N6870701 BKM; PH6271103P M; PS9470712BKM; Z5100003 P M; S9216905 W M
 N6170702 L M; N6550504 P M; N6751613 P M; N6870701 BSM; PH6271103PAM; PS9470712HSM; Z5100004 L M; S9216907 W M
 N6170702 P M; N6550504 S M; N6751800 P M; N6870701 P M; PH6271103PTM; PS9470714BKM; Z5100004 P M; S9417013 W M
 N6170702 T M; N6550505 F M; N6751801 P M; N6870701 P M; PH6271103RWM; PS9470714HSM; Z5100004 T M; S9417015 W M
 N6193128 F M; N6550505 P M; N6751802 P M; N6870802 F M; PH6271103S M; PS9470716HIM; Z5100004 U M; S9417017 W M
 N6193128 P M; N6550506 F M; N6751803 P M; N6870802 P M; PH6271103WIM; PS9470716HCM; Z5500001 L M; S9417019 W M
 N6193130 F M; N6550506 P M; N6751803 PAM; N6871101 P M; PH6271103WSM; PS9470716HSM; Z5500001 LDM; S9419301 W M
 N6193130 PAM; N6550508 F M; N6751804 P M; N6871102 F M; PH6271105F M; PS9470718HCM; Z5500001 P M; S9711503 W M
 N6193134 F M; N6550508 P M; N6751805 P M; N6871102 P M; PH6271105P M; PS9470718HSM; Z5500002 L M; S9711505 W M
 N6193136 F M; N6550509 F M; N6751805 PAM; N6871106 F M; PH6271105PAM; PS9710203II M; Z5500002 P M; S9712201 W M
 N6193138 F M; N6550510 P M; N6751806 P M; N6872002 BKM; PH6271105S M; PS9710203M M; Z5500002 U M; S9712203 W M
 N6193139 F M; N6550510 P M; N6751806 PAM; N6872002 BSM; PH6271107MDM; PS9710203M1M; Z6200005 P M; S9714801 W M
 N6193144 F M; N6550512 F M; N6751806 SRM; N6872002 P M; PH6271107P M; PS9710203MDM; Z6200006 E M; S9716205 W M
 N6193146 F M; N6550512 P M; N6751806 U M; N6872002 PAM; PH6271107PSM; PS9710209BLM; Z6200006 L M; S9716207 W M
 N6193148 F M; N6550512 S M; N6751807 P M; N6873101 F M; PH6271107PTM; PS9710209M M; Z6200006 L M; S9719301 W M
 N6193150 F M; N6551101 BSM; N6752003 M1M; N6875502 BSM; PH6271107U M; PS9710209MLM; Z6200006 LDM; S9719303 W M
 N6202507 B M; N6551101 P M; N6752003 P M; N6875502 L M; PK8061586B M; PS9710209RFM; Z6200006 T M; S9719305 W M
 N6202507 P M; N6551101 PAM; N6752003 PAM; N6875502 P M; PK8061586M M; PS9710211M M; Z6200009 L M; S9719307 W M
 N6209102 P M; N6551101 V M; N6752003 V M; N6875502 SRM; PK8061586P M; PS9710211RFM; Z6200008 P M; S9812201 W M
 N6210102 M M; N6551107 F M; N6752004 P M; N6879701 BKM; PK9012501B M; PS9710213BLM; Z6200008 T M; S9812203 W M
 N6210102 MAM; N6551118 F M; N6752007 BKM; N6879701 BSM; PK9012501M M; PS9710213M M; Z6200009 BKM; N6888300 W M
 N6210102 P M; N6551601 F M; N6752007 M1M; N6879701 P M; PK9012501P M; PS9710213M1M; Z6200009 D M; N6895502 W M
 N6210201 F M; N6551601 P M; N6752007 OEM; N6879705 BSM; PK9015201P M; PS9710213MLM; Z6200009 L M; N6895516 W M
 N6210201 M M; N6551602 F M; N6752007 P M; N6879705 P M; PK9015203P M; PS9710213RFM; Z6200009 P M; N6895524 W M
 N6210201 P M; N6551602 P M; N6752007 PAM; N6879705 SRM; PK9062580B M; PS9710215P M; Z6200010 L M; PC5514801W M
 N6210202 F M; N6551603 F M; N6752007 V M; N6880302 APY; PK9062580P M; PS9710219P M; Z6200010 P M; PN6211504W M
 N6210202 H M; N6551604 F M; N6752008 BKM; N6880302 BKM; PK9062581B M; PS9710231F M; Z6200011 BKM; PN7211502W M
 N6210202 M M; N6551606 F M; N6752008 F M; N6880302 BSM; PK9062581P M; PS9710231M M; Z6200011 D M; PN7214802W M
 N6210202 MIM; N6551606 P M; N6752008 OEM; N6880302 P M; PK9062591B M; PS9710233F M; Z6200011 L M; PN7214804W M
 N6210202 MAM; N6551607 F M; N6752008 P M; N6880302 PAM; PK9062591M M; PS9710233M M; Z6200011 P M; PN7216904W M
 N6210202 MDM; N6551614 F M; N6752008 PAM; N6880302 PSM; PK9062591P M; PS9710235BLM; Z6200011 PAM; PN7219304W M
 N6210202 P M; N6551614 P M; N6752008 U M; N6880501 F M; PK9062594B M; PS9710235M M; Z6200011 U M; PN7316204W M
 N6210202 S M; N6551801 P M; N6752008 V M; N6880501 P M; PK9062594P M; PS9710235MLM; Z6200011 WSM; PN7317103W M
 N6210204 P M; N6551801 PAM; N6752009 SWM; N6880501 S M; PK9062595B M; PS9710237BLM; Z6200012 L M; PS9711503W M
 N6210206 SWM; N6551801 PPY; N6752013 P M; N6880600 FEM; PK9062595P M; PS9710237M M; Z6200012 P M; PS9714801W M
 N6210208 P M; N6551801 R M; N6752102 F M; N6880600 P M; PK9069362P M; PS9710237MLM; Z6200012 WSM; PS9216201W M
 N6210302 MIM; N6551803 P M; N6752103 F M; N6880600 SEM; PK9069725B M; PS9710239M M; Z6200013 BKM; PS9216203W M
 N6210302 MDM; N6552002 BSM; N6752601 P M; N6880702 BKM; PK9069725P M; PS9710241M M; Z6200013 E M; PS9216905W M
 N6210302 P M; N6552002 P M; N6752601 PAM; N6880702 BSM; PK9069776B M; PS9710243M M; Z6200013 EAM; PS9216907W M
 N6210308 P M; N6552002 U M; N6752601 U M; N6880702 P M; PK9069776P M; PS9710243RFM; Z6200013 L M; PS9417019W M
 N6210310 SWM; N6552005 BSM; N6752601 V M; N6880702 PAM; PK9069796P M; PS9710245M M; Z6200013 LDM; PS9417021W M
 N6210312 M M; N6552005 P M; N6752601 VRM; N6881601 F M; PK9069797B M; PS9710245RFM; Z6200013 MDM; PS9417023W M
 N6210312 M1M; N6552005 SRM; N6754401 APY; N6882002 BKM; PK9069797P M; PS9710247M M; Z6200013 P M; PS9417025W M
 N6210312 MDM; N6553101 P M; N6754401 P M; N6882002 BSM; PN6202507P M; PS9710305F M; Z6200013 PAM; PS9419301W M



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

В.И. Сливак
(инициалы, фамилия)

П.В. Мальшукин
(инициалы, фамилия)

