

МІНІСТЭРСТВА ПРАМЫСЛОВАСЦІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА  
**«Белкард», г. Гродна**  
(ААТ «Белкард», г. Гродна)  
вул. Шчаснага, 38, 230026, г. Гродна  
Рэспубліка Беларусь  
р/с BY76AKBB30120000118404000000  
у філіяле 400 ГОУ ААТ «ААБ «Беларусбанк» г. Гродна  
БИК SWIFT AKBBBY21400, УНП 500013879



500013879  
МІНІСТЭРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**«Белкард», г. Гродно**  
(ОАО «Белкард», г. Гродно)  
ул. Счастливого, 38, 230026, г. Гродно.  
Республика Беларусь  
р/с BY76AKBB30120000118404000000  
в филиале 400 ГОУ ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Гродно  
БИК SWIFT AKBBBY21400, УНП 500013879

Маркетинг: т. +375 (152) 528-528, ф. 528-529; канцелярия: т./ф. +375 (152) 528-217; приемная: т./ф. +375 (152) 528-582  
e-mail: [info@belcard-grodno.com](mailto:info@belcard-grodno.com) [www.belcard-grodno.com](http://www.belcard-grodno.com)

14.08.2018 г. № 20- 10621

на № \_\_\_\_\_ Ад \_\_\_\_\_

Начальнику управления по  
закупкам тормозных систем  
ООО «УК «Группа «ГАЗ»  
Туляковой Т.М.

603004, РФ, г. Нижний Новгород  
ул. Ленина, 88

E-mail: [dzl@gaz.ru](mailto:dzl@gaz.ru)

Уважаемая Татьяна Михайловна!

Вся изготавливаемая продукция, такая как карданные валы, шарниры и рулевые тяги тракторов, сельскохозяйственных машин, газовые пружины, а также детали и узлы карданных передач (валов), амортизаторов, тормозных камер, не подлежит обязательной сертификации в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Данная продукция изготавливается по КД и (или) техническим условиям, ссылки на которые отсутствуют в «Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011».

Так же, согласно требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 продукция поставляемая на сборочные конвейеры не подлежит обязательной сертификации.

Таким образом, сертификат на кронштейн 3302-2202082 не требуется.

С уважением,

Директор ОАО «Белкард»

А.Л. Яночкин

Окулевич А.А.  
т. 375-152-528311  
[ym@belcard-grodno.com](mailto:ym@belcard-grodno.com)