



<b>Куда:</b>	Дистрибьюторская сеть УАЗ	<b>Дата:</b>	02.09.2021
<b>Кому:</b>	Руководителям: - дистрибьюторских организаций - сервисных станций, - отделов запасных частей и аксессуаров «УАЗ».	<b>От кого:</b>	ООО «УАЗ»
<b>Общее число страниц:</b>	1		
<b>Копия:</b>	Руководителям структурных подразделений ООО «УАЗ»		
<b>Тема:</b>	Информационный бюллетень №31 «Оптимизация ассортимента 409 ДВС»		

## Уважаемые партнёры!

Позвольте поблагодарить Вас за сотрудничество в продвижении брендов «УАЗ» и «ЗМЗ».

Ульяновский Автомобильный Завод традиционно является надёжным поставщиком широкого спектра продукции собственного производства и считает своей главной целью развитие взаимовыгодных отношений с партнёрами.

В настоящее время в прайс-листе присутствует большой ассортимент двигателей 409-го семейства, в связи с чем у дилеров и владельцев а/м УАЗ возникает сложность подбора нужного двигателя, в заказах появляются ошибки. Для решения этих проблем мы сократили количество двигателей 409-го семейства (в том числе ЗМЗ PRO): исключили из ассортимента морально устаревшие модификации, которые не соответствуют современным требованиям экологичности и производительности, и оставили наиболее современные и технологичные двигатели.

В результате оптимизации ассортимента дилерам будет удобнее планировать бюджет на закупку двигателей и эффективнее взаимодействовать с клиентами. Завод в свою очередь сбалансирует производственную программу по наиболее востребованным на рынке двигателям.

Перечень двигателей, которые останутся в ассортименте, указан в приложении.

Двигатели, которые выводятся из ассортимента, будут исключены из декабрьского шаблона заявок и с декабря выведены из прайс-листа.

При возникновении уточняющих вопросов прошу обращаться к Вашему Региональному менеджеру.

Приложение – Перечень двигателей

**С Уважением,  
Руководитель департамента продаж  
запасных частей и аксессуаров**

**А.Т. Сергеев**

Двигатели, которые остаются в ассортименте		Двигатели, которые выводятся из ассортимента
<b>Профи, Патриот, Пикап ЗМЗ PRO (блок управления Итэлма, Bosch)</b>		
409051100040020	ДВИГАТЕЛЬ (для А/М УАЗ ПАТРИОТ, ПИКАП, ПРОФИ С 2018 Г.В. С ЭРА ГЛОНАС, С ГЕНЕРАТОРОМ ERAE, БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА, КОМПЛЕКТАЦИЯ КЛАССИК)	альтернатива для 409051100040000
409051100040030	ДВИГАТЕЛЬ (для А/М УАЗ ПАТРИОТ, ПИКАП, ПРОФИ С 2018 Г.В. С ЭРА ГЛОНАС, С ГЕНЕРАТОРОМ ERAE, С КОНДИЦИОНЕРОМ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОПТИМУМ, ПРЕСТИЖ, МАКСИМУМ)	альтернатива для 409051100040010
<b>Профи с ГБО ЗМЗ PRO (блок управления Итэлма, Bosch)</b>		
409052100040020 (новый)	ДВИГАТЕЛЬ (для А/М УАЗ ПРОФИ, С ГБО, С КРОНШТЕЙНОМ КРЕПЛЕНИЯ АГРЕГАТОВ 40900.1029018-50, ГЕНЕРАТОРОМ ERAE (ТОК ОТДАЧИ НЕ МЕНЕЕ 100А, ДЛЯ А/М БЕЗ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА)	альтернатива для 409052100040000
409052100040030 (новый)	ДВИГАТЕЛЬ (для А/М УАЗ ПРОФИ, С ГБО, С КРОНШТЕЙНОМ КРЕПЛЕНИЯ АГРЕГАТОВ 40900.1029018-50, ГЕНЕРАТОРОМ ERAE (ТОК ОТДАЧИ НЕ МЕНЕЕ 100А, ДЛЯ А/М С КОМПРЕССОРОМ КОНДИЦИОНЕРА)	альтернатива для 409052100040010
<b>Патриот, Пикап с АКПП</b>		
409051100040410	ДВИГАТЕЛЬ (для А/М УАЗ ПАТРИОТ С 2019 Г.В., 150 Л.С., ЕВРО-5, БЕНЗИН, АКПП, С МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ, С ГЕНЕРАТОРОМ ERAE 100А, С КРОНШТЕЙНОМ ГУР 220695-3407059, БЕЗ РЕМНЯ, БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ, БЕЗ ДАТЧИКА ФАЗЫ И ТЕРМОКЛАПАНА, С КРОНШТЕЙНОМ К	
<b>Патриот (блок управления Bosch)</b>		
040905100040091	ДВИГАТЕЛЬ (для А/М УАЗ ПАТРИОТ, ЕВРО-4, АИ-92, 140 Л.С., КПП DYMOS, КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА SANDEN, С КРОНШТЕЙН ГУР, БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ, ДАТЧИКА ФАЗЫ, ТЕРМОКЛАПАНА)	
040906100040000	ДВИГАТЕЛЬ (для А/М УАЗ ПАТРИОТ, ЕВРО-5, АИ-92, КПП DYMOS, КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА, С ОДНОГОРЛОВЫМ ВЫПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ)	альтернатива для 040904100040070, 040904100040080, 040905100040094, 040905100040098, 040905100040030, 040905100040040
040906100040010	ДВИГАТЕЛЬ (для А/М УАЗ ПАТРИОТ, ЕВРО-5, АИ-92, КПП DYMOS, КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА, С ОДНОГОРЛОВЫМ ВЫПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ, С КРОНШТЕЙНОМ КРЕПЛЕНИЯ АГРЕГАТОВ, БЕЗ ДАТЧИКА ФАЗЫ И ТЕРМОКЛАПАНА)	
<b>Патриот, Хантер (блок управления Микас)</b>		
040900100040010	ДВИГАТЕЛЬ (для А/М УАЗ ПАТРИОТ, ХАНТЕР, ЕВРО-2, АИ-92, 143 Л.С., МИКАС 7.2, СО ШКИВОМ ПОД 2 ПОЛИКЛИНОВЫХ РЕМНЯ, КРОНШТЕЙНОМ ГУР, С АНТИТОКСИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ)	
<b>СГР (блок управления Bosch)</b>		
040911100040095	ДВИГАТЕЛЬ (для А/М УАЗ СГР, ЕВРО-4, АИ-92, КМПСУД BOSCH, КПП 5 СТ., СО СЦЕПЛЕНИЕМ, ШКИВОМ ПОД 2 ПОЛИКЛИНОВЫХ РЕМНЯ, КРОНШТЕЙНОМ НАСОСА ГУР, БЕЗ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, ДАТЧИКА ФАЗЫ)	альтернатива для 040910100040091, 040910100040060, 040911100040000, 040911100040094, 040911100040091, 040911100040092, 040911100040093, 040911100040040, 040911100040050, 040911100040060, 040910100040098 (Хантер)
<b>СГР (блок управления Микас)</b>		
040910100040000	ДВИГАТЕЛЬ (для А/М УАЗ СГР 3741, ЕВРО-2.3, АИ-92, МИКАС 11, СО СЦЕПЛЕНИЕМ, ШКИВОМ ПОД ДВА ПОЛИКЛИНОВЫХ РЕМНЯ, ГЕНЕРАТОРОМ 80А)	
<b>Хантер (блок управления Bosch)</b>		
040906100040070	ДВИГАТЕЛЬ (для А/М УАЗ ХАНТЕР С 2019 Г.В., АБС, ЭРА ГЛОНАСС)	альтернатива для 040904100040090, 040905100040096, 040905100040050