

№ 07-223 от «20» 11 2015 г.

ООО «Руслан-Комплект»

Адрес: Украина, 72312, Запорожская область,
г. Мелитополь, ул. Красина, 17

Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11OC13 от 09 апреля 2015 года) информирует Вас о том, что указанная ниже продукция, не включена в перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011, № 877, технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012) утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссией от 20.07.2012г. №60:

<i>Наименование продукции</i>	<i>Код ТН ВЭД</i>
<p><i>Диск тормозной (фрикционный) (для сельскохозяйственной техники) модели:</i></p> <p>3518020-45860 45-3502040 75-3502040 50-3502040-A 50-3502040-A-05 50-3502040-A-06 50-3502040-A-07 85-3502040-01 85-3502040-05 85-3502040-06 85-3502040-07 85-3502040H 85-3502040-01H P-3502040-A</p>	8708309198
<i>Крыльчатка вентилятора</i>	8414900000
<i>Ремонтные комплекты (кроме составных частей ремонтных комплектов подлежащих обязательной сертификации – шарниры шаровые рулевого управления, детали защитные резиновые и резино-металлические кольца уплотнительные, чехлы, манжеты, прокладки)</i>	3917310090; 3917330090 3923900000; 3926909790 3926909990; 4009310000 4016930090; 4016939090 4016995290; 4016999790 4616930090; 4901990000 4911101000; 7014000000

	722220890; 7304318090 7307991090; 7307999000 7318158190; 7318159090 7318169190; 7318169990 7318220090; 7320208590 7415210000; 7415290000 7609000000; 7616100000 8208400000; 8301200090 8302490090; 8310000000 8409990000; 8412219900 8413910090; 8413919090 8414900000; 8414909000 8421310000; 8421990000 8425490000; 8425499090 8428320000; 8431390000 8432909900; 8433205900 8433900000; 8481201000 8481409000; 8483609100 8483908990; 8484100090 8484200000; 8484900090 8484909000; 8512200090 8512900000; 8512900090 8512909090; 8539293000 8544300098; 8708309198 8708309998; 8708399090 8708399098; 8708409098 8708409998; 8708509198 8708509998; 8708609998 8708709990; 8708809998 8708929998; 8708939098 8708949098; 8708949998 8708999798; 8708999898 8716909090
--	---

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС ООО «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ»



А.А. Гуцин