



Общество с ограниченной ответственностью
«СИМБИРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»

432025, Россия, г. Ульяновск, ул. Маяковского, 38.

ИНН /КПП 7325050656/ 732501001

Расчетный счет № 40702810369160109032 в Ульяновском отделении №8588

ПАО Сбербанк БИК 047308602, Корсчет № 30101810000000000602

Тел./факс: 8(8422) 67-47-03; 67-47-04; 46-30-94 E-mail: certif73@mail.ru

Генеральному директору

ООО «ЭТАЛОН-АВТО»

Захарову Олегу Владимировичу

ОГРН: 1227300002346

ИНН: 7329036846

КПП: 732901001

433513, Российская Федерация, Ульяновская область,
город Димитровград, улица Промышленная, здание
53/1, этаж 1, помещение 2.

Исх. № 02-148
от 10.10.2023 г.

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции, выпускаемой Вашим предприятием в соответствии с **техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»**, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (с изменениями на 29 августа 2023 года) сообщаем, что продукция: запасные части для колесных транспортных средств, а именно

№ п/п	Каталожный номер	Наименование продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС
1	2	3	4
Трос привода акселератора			
1.	1111-1108054	Трос привода акселератора	8708 99 970 9
2.	1118-1108054	Трос привода акселератора	8708 99 970 9
3.	1119-1108054	Трос привода акселератора	8708 99 970 9
4.	21073-1108054	Трос привода акселератора	8708 99 970 9
5.	2108-1108054	Трос привода акселератора	8708 99 970 9
6.	21082-1108054	Трос привода акселератора	8708 99 970 9
7.	2110-1108054	Трос привода акселератора	8708 99 970 9
8.	21102-1108054	Трос привода акселератора	8708 99 970 9
9.	21103-1108054	Трос привода акселератора	8708 99 970 9
10.	21104-1108054	Трос привода акселератора	8708 99 970 9
11.	21214-1108054 -10	Трос привода акселератора	8708 99 970 9
12.	21214-1108054	Трос привода акселератора н/обр	8708 99 970 9
13.	2123-1108054	Трос привода акселератора	8708 99 970 9
Трос привода замка капота			
14.	1111-8406140	Трос привода замка капота	8708 99 970 9
15.	1118-8406140	Трос привода замка капота	8708 99 970 9
16.	2101-8406140	Трос привода замка капота	8708 99 970 9
17.	2101-8406140	Трос привода замка капота	8708 99 970 9
18.	2108-8406140	Трос привода замка капота	8708 99 970 9
19.	2110-8406140	Трос привода замка капота	8708 99 970 9
20.	2121-8406140	Трос привода замка капота	8708 99 970 9
21.	21213-6305160	Трос привода замка багажника	8708 99 970 9
22.	2123-8406140	Трос привода замка капота	8708 99 970 9
23.	2131-6305160	Трос привода замка багажника	8708 99 970 9
24.	2190-8406140	Трос привода замка капота	8708 99 970 9

1	2	3	4
Трос привода сцепления			
25.	1111-1602210	Трос привода сцепления	8708 99 970 9
26.	1118-1602210	Трос привода сцепления	8708 99 970 9
27.	2108-1602210	Трос привода сцепления	8708 99 970 9
28.	2109-1602210	Трос привода сцепления	8708 99 970 9
29.	2110-1602210	Трос привода сцепления	8708 99 970 9
30.	2170-1602210	Трос привода сцепления	8708 99 970 9
31.	21901-1602210	Трос привода сцепления	8708 99 970 9
32.	21702-1602210	Трос привода сцепления	8708 99 970 9

НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ

Данная продукция может быть сертифицирована в добровольном порядке.

Настоящее разъяснение носит информационный характер и не является обязательным для правоприменения.

Действия данного разъяснения действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия данной продукции, и устанавливается до 09.10.2024 г.

Директор

У. В. Маслова



Исполнитель
 Ведущий инженер отдела сертификации продукции,
 инспекционного контроля и оценки производства Саиткин Н. А.
 Тел. +79272705907